

Акт о выполнении предписания № 648/1 от 10.09.2018 года Госпожнадзора РБ.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	По результатам комплексного опробования систем автоматической противопожарной защиты система АПС не во всех случаях имитации обнаружила «очаг возгорания»	Проведен капремонт АПС июнь-июль 2019 года
2.	По результатам применения полевых инструментальных методов экспертного исследования установлено, что уровень звукового давления СОУЭ в кабинетах и в помещении спортивного зала менее 75 дБА, что не соответствует требованиям	Проведен капремонт АПС июнь-июль 2019 года
3.	Помещение приготовления пищи и столовой (актовый зал) не защищены системой АПС	Проведен капремонт АПС июнь-июль 2019 года
4.	В спортивном зале дымовые пожарные извещатели установлены на стене не под перекрытием (до перекрытия 3 м)	Проведен капремонт АПС июнь-июль 2019 года
5.	Не проведена проверка ограждения кровли здания	Выполнено октябрь 2020 года

Директор

01.11.2020 год



О.В.Белоус

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Белоус Оксана Валентиновна

Действителен с 27.04.2021 по 27.04.2022